




## COMUNE DI POLAVENO

## PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

ai sensi della L.R. 11.03.2005, n.12 e s.m.i.

QUADRO D'UNIONE E INQUADRAMENTO COMUNALE



## PIANO DEI SERVIZI

PS 8

SCHEDE DEI  
SERVIZI ESISTENTI

DATA:

FEBBRAIO 2011

DATA AGGIORNAMENTO:

OTTOBRE 2011

IL SINDACO

IL PROGETTISTA

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO

## PIANI URBANISTICI

Progettista: Ing. Luca Campana  
 Collaboratori tecnici: Arch. Maria Borghetti  
 Ing. Cristina Cavaliere  
 Dott.ssa Lucia Mondini

## PIANI DI SETTORE

Valutazione ambientale strategica: Dott.ssa Paola Antonelli  
 Studio geologico: Geol. Davide Martello

ADOZIONE C.C. CON  
DELIBERADEPOSITO DEGLI ATTI  
E PUBBLICAZIONECONTRODEDUZIONI  
ALLE OSSERVAZIONIAPPROVAZIONE C.C. CON  
DELIBERA

n. 18

dal 12/05/2011

dal 10/07/2011

n. 37

data 12/04/2011

al 10/07/2011

al 04/10/2011

data 04/10/2011

**ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE  
CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO  
EX SCUOLA PER L'INFANZIA**

Scheda  
n°

31

Proprietà

Curia

Gestione

Curia



**Identificativi**

Denominazione

Ex scuola Materna di S. Giovanni

Indirizzo

Via Europa, Polaveno

Superficie lotto

Mq. 329,65

Superficie coperta

Mq. 191,72

N° piani

3

**Caratteristiche e  
attrezzature**

Illuminazione esterna

Presente

Tipologia dei servizi

Attrezzatura per il tempo libero, sede per attività ricreative per ragazzi gestite dalla Parrocchia

Stato di conservazione dell'immobile

Buono

Interventi di manutenzione previsti

Non previsti

Ingresso

1 da via S. Giovanni

**Fruibilità e accessibilità**

Barriere architettoniche interne

Presenti

Barriere architettoniche esterne

Non presenti

N° posti auto di pertinenza a disposizione

Non presenti

Distanza dal parcheggio

Immediata

Distanza dal trasporto pubblico

Immediata

Distanza da percorsi e sentieri

Sufficiente

Orari di apertura

Periodo estivo

Accessibilità

Buona

Fruibilità

Buona


**Criticità**

Specifiche rilevanti

---

**ISTRUZIONE  
SCUOLA PRIMARIA**

Scheda n°	2
Proprietà	Comunale
Gestione	Comunale



Identificativi	Denominazione	Scuola Primaria (primaria e secondaria) di S. Giovanni
	Indirizzo	Via Europa, Polaveno
	Superficie lotto	Mq. 9.242,10
	Superficie coperta	Mq. 996,96
	N° piani	2
Caratteristiche e attrezzature	Illuminazione esterna	Presente
	Tipologia dei servizi	Istruzione
	Stato di conservazione dell'immobile	Buono
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	2, via Europa
	Barriere architettoniche interne	Non presenti
	Barriere architettoniche esterne	Non presente
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Presenti
	Distanza dal parcheggio	Immediata
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata
	Distanza da percorsi e sentieri	Sufficiente
	Orari di apertura	Diurno
Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona
	Specifiche rilevanti	----

**ISTRUZIONE  
SCUOLA DELL'INFANZIA**

Scheda n°	1
Proprietà	Comunale
Gestione	Comunale





<b>Identificativi</b>	Denominazione	Scuola dell'infanzia di S. Giovanni
	Indirizzo	Via Poggio dei ciliegi
	Superficie lotto	Mq. 2.273,55
	Superficie coperta	Mq. 579,82
	N° piani	2
<b>Caratteristiche e attrezzature</b>	Illuminazione esterna	Presente
	Tipologia dei servizi	Istruzione
	Stato di conservazione dell'immobile	Buono
	Interventi di manutenzione previsti	In fase di ristrutturazione
<b>Fruibilità e accessibilità</b>	Ingresso	1, via Poggio dei ciliegi
	Barriere architettoniche interne	Non presenti
	Barriere architettoniche esterne	Non presenti
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Presenti
	Distanza dal parcheggio	Immediato
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata
	Distanza da percorsi e sentieri	Sufficiente
	Orari di apertura	Diurno
	Accessibilità	Buona
Fruibilità	Buona	
<b>Criticità</b>	Specifiche rilevanti	----

<b>ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO EX SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO</b>	Scheda n°	30
	Proprietà	Comunale
	Gestione	Comunale




Identificativi	Denominazione	Ex scuola secondaria inferiore di Polaveno
	Indirizzo	Via A. Moro, Via Ombrione
	Superficie lotto	Mq. 1.903,52
	Superficie coperta	Mq. 418,92
	N° piani	2
Caratteristiche e attrezzature	Illuminazione esterna	Non presente
	Tipologia dei servizi	Istruzione
	Stato di conservazione dell'immobile	Buono
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	1, via A. Moro
	Barriere architettoniche interne	Presenti
	Barriere architettoniche esterne	Non presenti
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presenti
	Distanza dal parcheggio	Immediata
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata
	Distanza da percorsi e sentieri	Immediata
	Orari di apertura	---
Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona
	Specifiche rilevanti	Edificio al momento non utilizzato

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO <b>PALESTRA</b>	Scheda n°	3
	Proprietà	Comunale
	Gestione	Comunale



Identificativi	Denominazione	Palestra comunale
	Indirizzo	Via Europa, Polaveno
	Superficie lotto	-
	Superficie coperta	Mq. 1.180,51
Caratteristiche e attrezzature	N° piani	Piano unico (altezza 2 piani)
	Illuminazione esterna	Presente
	Tipologia dei servizi	Sportivo
	Stato di conservazione dell'immobile	Buono
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	1, via Europa
	Barriere architettoniche interne	Non presenti
	Barriere architettoniche esterne	Presente
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Presenti
	Distanza dal parcheggio	Immediato
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediato
	Distanza da percorsi e sentieri	Sufficiente
	Orari di apertura	----
Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona
	Specifiche rilevanti	----

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE SERVIZI SANITARI <b>FARMACIA</b>	Scheda n°	4
	Proprietà	Privata
	Gestione	Privata




Identificativi	Denominazione	Farmacia di S. Giovanni
	Indirizzo	Via Europa, S. Giovanni
	Superficie lotto	---
	Superficie coperta	Mq. 410,17
	N° piani	1
Caratteristiche e attrezzature	Illuminazione esterna	Presente
	Tipologia dei servizi	Sanitario
	Stato di conservazione dell'immobile	Ottimo
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	1, via Europa
	Barriere architettoniche interne	Non presenti
	Barriere architettoniche esterne	Presenti
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presenti
	Distanza dal parcheggio	Immediata
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata
	Distanza da percorsi e sentieri	Buona
	Orari di apertura	Diurno
Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona
	Specifiche rilevanti	---


ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE SERVIZI ISTITUZIONALI <b>MUNICIPIO</b>	Scheda n°	13
	Proprietà	comunale
	Gestione	comunale



Identificativi	Denominazione	Municipio di Polaveno
	Indirizzo	Piazza Guglielmo Marconi, Polaveno
	Superficie lotto	---
	Superficie coperta	Mq. 285,65
	N° piani	3
Caratteristiche e attrezzature	Illuminazione esterna	Presente
	Tipologia dei servizi	Segretario comunale, uff.tecnico, uff.segreteria, uff.anagrafe, servizi sociali, assistente sociale, uff.protocollo.
	Stato di conservazione dell'immobile	Discreto
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	1, Piazza G. Marconi
	Barriere architettoniche interne	Presenti
	Barriere architettoniche esterne	Presenti
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presenti
	Distanza dal parcheggio	Immediata
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata
	Distanza da percorsi e sentieri	Buona
	Orari di apertura	Diurno
	Accessibilità	Buona
Fruibilità	Buona	
Criticità	Specifiche rilevanti	----


ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE SERVIZI ISTITUZIONALI <b>CIMITERO</b>		Scheda n°	37
		Proprietà	Comunale
		Gestione	Comunale
			
			
Identificativi	Denominazione	Cimitero di Gombio	
	Indirizzo	Via B. Croce	
	Superficie lotto	Mq. 992,58	
	Superficie coperta	Mq. 249,11	
	N° piani	---	
Caratteristiche e attrezzature	Illuminazione esterna	Non presente	
	Tipologia dei servizi	Religioso	
	Stato di conservazione dell'immobile	Buono	
	Interventi di manutenzione previsti	Previsti lavori di razionalizzazione spazi interni ed eliminazione barriere architettoniche	
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	1, via B. Croce	
	Barriere architettoniche interne	Presenti	
	Barriere architettoniche esterne	Presenti	
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Presenti	
	Distanza dal parcheggio	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Sufficiente	
	Distanza da percorsi e sentieri	Non presenti	
	Orari di apertura	Diurno	
Accessibilità	Buona		
	Fruibilità	Buona	
Criticità	Specifiche rilevanti	Necessità di reperire nuovi loculi come indicato nel Piano Cimiteriale.	

<b>ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE</b> <b>SERVIZI ISTITUZIONALI</b> <b>CIMITERO</b>	Scheda n°	38
	Proprietà	Comunale
	Gestione	Comunale




Identificativi	Denominazione	Cimitero di Polaveno
	Indirizzo	Via Castello, Via Ombrione
	Superficie lotto	Mq. 1.328,88
	Superficie coperta	Mq. 339,98
	N° piani	---
Caratteristiche e attrezzature	Illuminazione esterna	Non presente
	Tipologia dei servizi	Religioso
	Stato di conservazione dell'immobile	Buono
	Interventi di manutenzione previsti	In fase di realizzazione lavori di razionalizzazione spazi interni per reperire nuovi loculi
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	1, via Ombrione
	Barriere architettoniche interne	Non presenti
	Barriere architettoniche esterne	Non presenti
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Presenti
	Distanza dal parcheggio	Immediata
	Distanza dal trasporto pubblico	Buona
	Distanza da percorsi e sentieri	Immediata
	Orari di apertura	Diurno
Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona
	Specifiche rilevanti	----

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE SERVIZI ISTITUZIONALI <b>CIMITERO</b>	Scheda n°	39
	Proprietà	Comunale
	Gestione	Comunale



Identificativi	Denominazione	Cimitero di S. Giovanni
	Indirizzo	Via Brione
	Superficie lotto	Mq. 846,71
	Superficie coperta	Mq. 383,19
	N° piani	---
Caratteristiche e attrezzature	Illuminazione esterna	Non presenti
	Tipologia dei servizi	Religioso
	Stato di conservazione dell'immobile	Ottimo
	Interventi di manutenzione previsti	Ultimati lavori di ampliamento e ristrutturazione
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	1, via Brione
	Barriere architettoniche interne	Non presenti
	Barriere architettoniche esterne	Non presenti
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presenti
	Distanza dal parcheggio	Buona
	Distanza dal trasporto pubblico	Sufficiente
	Distanza da percorsi e sentieri	Sufficiente
	Orari di apertura	Diurna
Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona
	Specifiche rilevanti	---

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE SERVIZI RELIGIOSI <b>PARROCCHIE</b>	Scheda n°	7
	Proprietà	Curia
	Gestione	Curia




Identificativi	Denominazione	Oratorio, campo sportivo e piastra polivalente di S. Giovanni
	Indirizzo	Via Ome, Via Faito
	Superficie lotto	Mq 7.065,94
	Superficie coperta	Mq. 789,24
	N° piani	3
Caratteristiche e attrezzature	Illuminazione esterna	Presente
	Tipologia dei servizi	Aggregazione giovanile, centro sportivo
	Stato di conservazione dell'immobile	Buona
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	1, via Ome e via Faito
	Barriere architettoniche interne	
	Barriere architettoniche esterne	Presenti
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presenti
	Distanza dal parcheggio	Immediata
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata
	Distanza da percorsi e sentieri	Buona
	Orari di apertura	Diurno
	Accessibilità	Buona
Fruibilità	Buona	
Criticità	Specifiche rilevanti	----

<b>ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE</b> <b>SERVIZI RELIGIOSI</b> <b>PARROCCHIE</b>	Scheda n°	6
	Proprietà	Curia
	Gestione	Curia




Identificativi	Denominazione	Oratorio, campo sportivo Polaveno
	Indirizzo	Via Ombrione
	Superficie lotto	Mq 5.363,17
	Superficie coperta	Mq. 493,74
	N° piani	2
Caratteristiche e attrezzature	Illuminazione esterna	Presente
	Tipologia dei servizi	Aggregazione giovanile, centro sportivo
	Stato di conservazione dell'immobile	Buona
Fruibilità e accessibilità	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti
	Ingresso	1, via Ombrione
	Barriere architettoniche interne	Non presenti
	Barriere architettoniche esterne	Non presenti
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presente
	Distanza dal parcheggio	Immediata
	Distanza dal trasporto pubblico	Buona
	Distanza da percorsi e sentieri	Immediata
	Orari di apertura	Diurno
	Accessibilità	Buona
Fruibilità	Buona	
Criticità	Specifiche rilevanti	---


ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE SERVIZI RELIGIOSI <b>PARROCCHIE</b>	Scheda n°	8
	Proprietà	Curia
	Gestione	Curia




Identificativi	Denominazione	Oratorio, campo sportivo Gombio
	Indirizzo	Via Tonetti
	Superficie lotto	Mq 11.067,09
	Superficie coperta	Mq. 230,72
Caratteristiche e attrezzature	N° piani	2
	Illuminazione esterna	Presente
	Tipologia dei servizi	Aggregazione giovanile, centro sportivo
	Stato di conservazione dell'immobile	Buona
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	1, via Tonetti
	Barriere architettoniche interne	Non presenti
	Barriere architettoniche esterne	Non presenti
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presente
	Distanza dal parcheggio	Immediata
	Distanza dal trasporto pubblico	Buona
	Distanza da percorsi e sentieri	Non presenti
	Orari di apertura	Diurno
Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona
	Specifiche rilevanti	---

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE SERVIZI RELIGIOSI <b>CHIESA</b>		Scheda n°	10
		Proprietà	Curia
		Gestione	Curia
			
			
Identificativi	Denominazione	Chiesa di S. Giovanni Battista e Rocco	
	Indirizzo	Via S. Giovanni	
	Superficie lotto	Mq. 686,25	
	Superficie coperta	Mq. 446,02	
Caratteristiche e attrezzature	N° piani	Unico	
	Illuminazione esterna	Non presente	
	Tipologia dei servizi	Religioso	
	Stato di conservazione dell'immobile	Buono	
Fruibilità e accessibilità	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
	Ingresso	1, via Orme	
	Barriere architettoniche interne	Non presenti	
	Barriere architettoniche esterne	Presente	
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presente	
	Distanza dal parcheggio	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata	
	Distanza da percorsi e sentieri	Buona	
	Orari di apertura	Sante Messe	
	Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	---	

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE SERVIZI RELIGIOSI <b>CHIESA</b>		Scheda n°	9
		Proprietà	Curia
		Gestione	Curia
			
			
Identificativi	Denominazione	Chiesa di Polaveno	
	Indirizzo	Via Castello	
	Superficie lotto	Mq. 2.356,45	
	Superficie coperta	Mq. 537,81	
Caratteristiche e attrezzature	N° piani	Unico	
	Illuminazione esterna	Non presente	
	Tipologia dei servizi	Religioso	
	Stato di conservazione dell'immobile	Buono	
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	1, via Castello	
	Barriere architettoniche interne	Non presenti	
	Barriere architettoniche esterne	Non presente	
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presenti	
	Distanza dal parcheggio	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Buona	
	Distanza da percorsi e sentieri	Immediata	
	Orari di apertura	Sante Messe	
Accessibilità	Buona		
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	---	

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE SERVIZI RELIGIOSI <b>CHIESA</b>		Scheda n°	11
		Proprietà	Curia
		Gestione	Curia
			
			
Identificativi	Denominazione	Chiesa di Gombio	
	Indirizzo	Via Marcolini, Via B. Croce	
	Superficie lotto	Mq. 574,58	
	Superficie coperta	Mq. 190,14	
Caratteristiche e attrezzature	N° piani	Unico	
	Illuminazione esterna	Non presenti	
	Tipologia dei servizi	Religioso	
	Stato di conservazione dell'immobile	Discreto	
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	1, via Marcolini	
	Barriere architettoniche interne	Non presenti	
	Barriere architettoniche esterne	Non presenti	
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presenti	
	Distanza dal parcheggio	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Buona	
	Distanza da percorsi e sentieri	Non presenti	
	Orari di apertura	Sante Messe	
Accessibilità	Buona		
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	---	

<b>ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE SERVIZI RELIGIOSI CHIESA</b>	Scheda n°	12
	Proprietà	Curia
	Gestione	Curia



<b>Identificativi</b>	Denominazione	Santa Maria del Gioco
	Indirizzo	Via Santa Maria del Gioco
	Superficie lotto	Mq. 12.355,18
	Superficie coperta	Mq. 366,07
	N° piani	Unico
<b>Caratteristiche e attrezzature</b>	Illuminazione esterna	Non presenti
	Tipologia dei servizi	Religioso
	Stato di conservazione dell'immobile	Buono
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti
<b>Fruibilità e accessibilità</b>	Ingresso	1
	Barriere architettoniche interne	Non presenti
	Barriere architettoniche esterne	Presenti
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presenti
	Distanza dal parcheggio	Immediata
	Distanza dal trasporto pubblico	Non sufficiente
	Distanza da percorsi e sentieri	Immediata
	Orari di apertura	Sante Messe
Accessibilità	Sufficiente	
<b>Criticità</b>	Fruibilità	Buona
	Specifiche rilevanti	---

<b>ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE</b> <b>SERVIZI RELIGIOSI</b> <b>EDICOLE VOTIVE</b>	Scheda n°	
	Proprietà	Privata
	Gestione	Privata



via fatto vicino casa alpini, Polaveno



via ombrione, Polaveno



via gremone, Polaveno



nei pressi di Santa Maria del Giogo



nei pressi Località Colmi



via codassi, S.Giovanni



nei pressi di Santa Maria del Gioco



località Faito

**ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE  
ATTREZZATURE COMMEMORATIVE  
MONUMENTI**

Scheda n°

Proprietà

Gestione

Comunale


Comunale



Via Ombrone



Via Medaglia d'oro Peli



Via Castello, dietro chiesa polaveno



vicino alla chiesa di Gombio

<b>ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE</b> <b>CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO</b> <b>CENTRO CULTURALE</b> <b>POLIFUNZIONALE COMUNALE</b>	Scheda n°	55
	Proprietà	Comunale
	Gestione	




Identificativi	Denominazione	Ambito di proprietà Amministrazione Comunale di possibile alienazione e/o attuazione dell'Istituto della Compensazione. Ambito soggetto a dismissione od a recupero e ristrutturazione per servizi di uso comune.
	Indirizzo	Via G. D'annunzio
	Superficie lotto	Mq 989,75
	Superficie coperta	Mq. 125,10
Caratteristiche e attrezzature	N° piani	1
	Illuminazione esterna	Presente
	Tipologia dei servizi	Polifunzionale
	Stato di conservazione dell'immobile	Discreto
Fruibilità e accessibilità	Interventi di manutenzione previsti	----
	Ingresso	1, via G. D'annunzio
	Barriere architettoniche interne	Presenti
	Barriere architettoniche esterne	Presenti
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presenti
	Distanza dal parcheggio	Buona
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata
	Distanza da percorsi e sentieri	Non presente
	Orari di apertura	----
Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona
	Specifiche rilevanti	---

SCHEDA TECNICA 2 – NTA del Piano delle Regole PR 1.5 ed  
elaborato PR 1.2 – Ambiti del tessuto urbano consolidato frazione di Gombio

Estratto Ortofoto



Estratto azzonamento di progetto



<b>INDIRIZZO DI ASSETTO E DESCRIZIONE AMBITO</b>	Scheda tecnica 2 – Ambito di proprietà Amministrazione Comunale di possibile alienazione e/o attuazione dell'Istituto della Compensazione. Ambito soggetto a dismissione.	
<b>PRESCRIZIONI QUANTITATIVE</b>	indice densità fondiaria	0,50 mq/mq
	altezza media	mt. 10,50
	N° piani max	3
	distanza dai confini	min. mt. 5,00
	distanza dalle strade	min. mt. 5,00
<b>PRESCRIZIONE SPECIALI</b>	Ambito soggetto a trasformazione edilizia con cambio di destinazione d'uso a destinazione residenziale oppure istituto della compensazione da convenzionare tra Amministrazione Comunale e proponente.	
<b>CLASSE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA</b>	Classe 3B: fattibilità con consistenti limitazioni	
<b>CLASSE SENSIBILITA' PAESISTICA</b>	Classe 2: Sensibilità paesistica bassa	
<b>GIUDIZIO DI COMPATIBILTA' URBANISTICA E PAESISTICA</b>	Positivo - compatibile	

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE SERVIZI ISTITUZIONALI <b>POSTA</b>	Scheda n°	14
	Proprietà	Comunale
	Gestione	Comunale




Identificativi	Denominazione	Ufficio postale Polaveno
	Indirizzo	Piazza G. Marconi
	Superficie lotto	---
	Superficie coperta	Mq. 40,00
	N° piani	2
Caratteristiche e attrezzature	Illuminazione esterna	Presente
	Tipologia dei servizi	Postali
	Stato di conservazione dell'immobile	Buona
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	1, Piazza G. Marconi
	Barriere architettoniche interne	Non presenti
	Barriere architettoniche esterne	Presenti
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presenti
	Distanza dal parcheggio	Immediata
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata
	Distanza da percorsi e sentieri	Buona
	Orari di apertura	Diurno
Criticità	Accessibilità	Buona
	Fruibilità	Buona
Criticità	Specifiche rilevanti	---

<b>ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO CASA DEGLI ALPINI</b>	Scheda n°	5
	Proprietà	Privata
	Gestione	Ass. Alpini




<b>Identificativi</b>	Denominazione	Casa degli alpini di S. Giovanni
	Indirizzo	Via Faito
	Superficie lotto	---
	Superficie coperta	Mq. 163,30
	N° piani	1
<b>Caratteristiche e attrezzature</b>	Illuminazione esterna	Presente
	Tipologia dei servizi	Aggregazione
	Stato di conservazione dell'immobile	Buono
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti
<b>Fruibilità e accessibilità</b>	Ingresso	1, via Faito
	Barriere architettoniche interne	Non presenti
	Barriere architettoniche esterne	Non presenti
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presenti
	Distanza dal parcheggio	Immediata
	Distanza dal trasporto pubblico	Buona
	Distanza da percorsi e sentieri	Immediata
	Orari di apertura	Diurno
Accessibilità	Buona	
<b>Criticità</b>	Fruibilità	Buona
	Specifiche rilevanti	---

<b>ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE SERVIZI TECNOLOGICI ISOLA ECOLOGICA</b>	Scheda n°	56
	Proprietà	Comunale
	Gestione	



<b>Identificativi</b>	Denominazione	Isola ecologica di Gombio
	Indirizzo	Via Petrarca
	Superficie lotto	Mq. 1.547,85
	Superficie coperta	---
	N° piani	---
<b>Caratteristiche e attrezzature</b>	Illuminazione esterna	Non presenti
	Tipologia dei servizi	Raccolta rifiuti
	Stato di conservazione dell'immobile	Buono
<b>Fruibilità e accessibilità</b>	Interventi di manutenzione previsti	In fase di adeguamento alle sopravvenute normative
	Ingresso	1, via Petrarca
	Barriere architettoniche interne	Non presenti
	Barriere architettoniche esterne	Non presenti
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presenti
	Distanza dal parcheggio	Buona
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata
	Distanza da percorsi e sentieri	Non presenti
	Orari di apertura	Martedì, Giovedì, Sabato
	Accessibilità	Buona
<b>Criticità</b>	Fruibilità	Buona
	Specifiche rilevanti	Ricade nella zona di rispetto della sorgente Madonnina

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO <b>PERCORSO VITA</b>	Scheda n°	40
	Proprietà	
	Gestione	




Identificativi	Denominazione	Percorso vita, Polaveno
	Indirizzo	Via Castignidolo
	Lunghezza percorso	Mq. 637,4
	Superficie coperta	---
Caratteristiche e attrezzature	N° piani	---
	Illuminazione esterna	Presenza di lampioni
	Tipologia dei servizi	Sport e tempo libero
	Stato di conservazione dell'immobile	---
Fruibilità e accessibilità	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti
	Ingresso	Via Castignidolo
	Barriere architettoniche interne	Non presenti
	Barriere architettoniche esterne	Non presenti
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presenti
	Distanza dal parcheggio	Buona
	Distanza dal trasporto pubblico	Non sufficiente
	Distanza da percorsi e sentieri	Immediata
	Orari di apertura	---
	Accessibilità	Buona
Fruibilità	Buona	
Criticità	Specifiche rilevanti	---

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE SERVIZI SANITARI <b>SOCCORSO AVIS</b>	Scheda n°	41
	Proprietà	Comunale
	Gestione	AVIS



Identificativi	Denominazione	Soccorso Avis, Polaveno Brione
	Indirizzo	Via Martini, Via Bardinelli
	Superficie lotto	Mq. 430,86
	Superficie coperta	Mq. 69,76
	N° piani	1
Caratteristiche e attrezzature	Illuminazione esterna	Presente
	Tipologia dei servizi	Sanitario
	Stato di conservazione dell'immobile	Buono
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	1, via Martini
	Barriere architettoniche interne	Non presenti
	Barriere architettoniche esterne	Non presenti
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Presenti
	Distanza dal parcheggio	Immediata
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata
	Distanza da percorsi e sentieri	Sufficiente
	Orari di apertura	----
	Accessibilità	Buona
Fruibilità	Buona	
Criticità	Specifiche rilevanti	---

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE SERVIZI SANITARI <b>MEDICO DI BASE</b>	Scheda n°	
	Proprietà	Privata
	Gestione	Privata




Identificativi	Denominazione	Dott. Alessandro Zadra
	Indirizzo	Via Europa 1, Polaveno
	Denominazione	Dott. Giuseppe Beltrami
	Indirizzo	Via Europa 1, Polaveno

**ATTREZZATURE TENOLOGICHE  
AREA DI PRIMO APPOGGIO  
PROTEZIONE CIVILE**

Scheda n° 57

Proprietà

Gestione



<b>Identificativi</b>	Denominazione	Area primo appoggio pronto intervento protezione civile
	Indirizzo	Via Roma
	Superficie lotto	Mq. 7.322,81
	Superficie coperta	---
	N° piani	---
<b>Caratteristiche e attrezzature</b>	Illuminazione esterna	Non presenti
	Tipologia dei servizi	Sanitario
	Stato di conservazione dell'immobile	---
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti
<b>Fruibilità e accessibilità</b>	Ingresso	Via Roma
	Barriere architettoniche esterne	Non presenti
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presenti
	Distanza dal parcheggio	Buona
	Distanza dal trasporto pubblico	Sufficiente
	Distanza da percorsi e sentieri	Sufficiente
	Orari di apertura	---
	Accessibilità	Buona
<b>Criticità</b>	Fruibilità	Buona
	Specifiche rilevanti	----

## ANTENNE TELEFONIA E RADIOFONIA

Scheda n°

Proprietà

Gestione

Ente Gestore

Ente Gestore



Antenna via Santa Maria del Giogo



Antenna via Castignidolo

**AREE A VERDE**  
**GIARDINI**


Scheda n°	29
Proprietà	Comunale
Gestione	Comunale



<b>Identificativi</b>	Denominazione	Giardino pubblico
	Indirizzo	Via Ombrione, Via Castello
<b>Caratteristiche e attrezzature</b>	Superficie lotto	Mq. 1.081,09
	Attrezzature	Altalene, panche
	Piste ciclabili e percorsi	Non presenti
	Alberature	Alberi a medio ed alto fusto
	WC pubblico	Non presente
	Telefono pubblico	Non presente
	Illuminazione	Non presente
	Contenitore rifiuti	Presente
	Tipo di pavimentazione	Manto erboso
	Accessori	Non presenti
	Stato di manutenzione del verde e attrezzature	Buono
<b>Fruibilità e accessibilità</b>	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti
	Ingresso	Su due lati, da via Ombrione e da via Castello
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presenti
	Distanza dal parcheggio	Immediata
	Distanza dal trasporto pubblico	Buona
	Orari di apertura	Diurno
<b>Criticità</b>	Accessibilità	Buona
	Fruibilità	Discreta
<b>Criticità</b>	Specifiche rilevanti	----

**AREE A VERDE  
GIARDINI**

Scheda n°	28
Proprietà	Comunale
Gestione	Comunale




Identificativi	Denominazione	Parco di Polaveno
	Indirizzo	Via Roma
	Superficie lotto	Mq 6.007,84
Caratteristiche e attrezzature	Attrezzature	Panche, tavoli per picnic
	Piste ciclabili e percorsi	Non presenti
	Alberature	Alberi a medio ed alto fusto
	WC pubblico	Non presente
	Telefono pubblico	Non presente
	Illuminazione	Non presente
	Contenitore rifiuti	Presenti
	Tipo di pavimentazione	Manto erboso
	Accessori	Non presente
	Stato di manutenzione del verde e attrezzature	Buono
Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	Via Roma
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Presenti
	Distanza dal parcheggio	Buona
	Distanza dal trasporto pubblico	Sufficiente
	Orari di apertura	
	Accessibilità	Buona
Criticità	Fruibilità	Discreta
	Specifiche rilevanti	---

<b>SERVIZI DI SOSTA PARCHEGGI</b>	Scheda n°	17
	Proprietà	Comunale
	Gestione	Comunale




<b>Identificativi</b>	Denominazione	Parcheggio
	Indirizzo	Via Gremone, S.Giovanni
	Superficie lotto	Mq 229,82
<b>Caratteristiche e attrezzature</b>	Attrezzature	Bacheca
	Alberature	Non presenti
	Illuminazione	Presenza di lampioni sulla via pubblica
	Contenitore rifiuti	Non presenti
	Tipo di pavimentazione	Asfalto
	Accessori	Non presenti
	Stato di manutenzione del parcheggio e attrezzature	Buono
<b>Fruibilità e accessibilità</b>	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti
	Ingresso	Dalla via pubblica
	Distanza dalla residenza	Immediata
	Distanza dal trasporto pubblico	Sufficiente
	Distanza da percorsi e sentieri	Non presenti
<b>Criticità</b>	Accessibilità	Buona
	Fruibilità	Buona
	Specifiche rilevanti	----

<b>SERVIZI DI SOSTA PARCHEGGI</b>	Scheda n°	18
	Proprietà	Comunale
	Gestione	Comunale



<b>Identificativi</b>	Denominazione	Parcheggio
	Indirizzo	Via Industriale, Polaveno
	Superficie lotto	Mq 724,06
<b>Caratteristiche e attrezzature</b>	Attrezzature	Non presenti
	Alberature	Alberi a medio ed alto fusto
	Illuminazione	Presenza di lampioni sulla via pubblica
	Contenitore rifiuti	Presenti
	Tipo di pavimentazione	Asfalto
	Accessori	Non presenti
	Stato di manutenzione del parcheggio e attrezzature	Buono
<b>Fruibilità e accessibilità</b>	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti
	Ingresso	Dalla via pubblica
	Distanza dalla residenza	Immediata
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata
	Distanza da percorsi e sentieri	Buona
	Accessibilità	Buona
<b>Criticità</b>	Fruibilità	Buona
	Specifiche rilevanti	---

<b>SERVIZI DI SOSTA PARCHEGGI</b>	Scheda n°	16
	Proprietà	Comunale
	Gestione	Comunale



<b>Identificativi</b>	Denominazione	Parcheggio
	Indirizzo	Via Castignidolo, Castignidolo
	Superficie lotto	Mq 273,02
<b>Caratteristiche e attrezzature</b>	Attrezzature	Segnaletica verticale e bacheca
	Alberature	Non presenti
	Illuminazione	Presenza di lampioni sulla via pubblica
	Contenitore rifiuti	Non presenti
	Tipo di pavimentazione	Asfalto
	Accessori	Non presenti
	Stato di manutenzione del parcheggio e attrezzature	Buono
<b>Fruibilità e accessibilità</b>	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti
	Ingresso	Dalla via pubblica
	Distanza dalla residenza	Immediata
	Distanza dal trasporto pubblico	Non sufficiente
	Distanza da percorsi e sentieri	Sufficiente
<b>Criticità</b>	Accessibilità	Buona
	Fruibilità	Buona
	Specifiche rilevanti	---

<b>SERVIZI DI SOSTA PARCHEGGI</b>	Scheda n°	19
	Proprietà	Comunale
	Gestione	Comunale



<b>Identificativi</b>	Denominazione	Parcheggio
	Indirizzo	Via Ombrone, Polaveno
	Superficie lotto	Mq 837,39
<b>Caratteristiche e attrezzature</b>	Attrezzature	Non presenti
	Alberature	Alberi a medio ed alto fusto
	Illuminazione	Presenza di lampioni sulla via pubblica
	Contenitore rifiuti	Non presenti
	Tipo di pavimentazione	Asfalto
	Accessori	Non presenti
	Stato di manutenzione del parcheggio e attrezzature	Buono
Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
<b>Fruibilità e accessibilità</b>	Ingresso	Dalla via pubblica
	Distanza dalla residenza	Immediata
	Distanza dal trasporto pubblico	Buona
	Distanza da percorsi e sentieri	Immediata
	Accessibilità	Buona
<b>Criticità</b>	Fruibilità	Buona
	Specifiche rilevanti	---

<b>SERVIZI DI SOSTA PARCHEGGI</b>	Scheda n°	20
	Proprietà	Comunale
	Gestione	Comunale




<b>Identificativi</b>	Denominazione	Parcheggio
	Indirizzo	Piazza G.Marconi, Polaveno
	Superficie lotto	Mq 857,36
<b>Caratteristiche e attrezzature</b>	Attrezzature	Segnaletica verticale e orizzontale, bacheca, fontana
	Alberature	Alberi a medio ed alto fusto
	Illuminazione	Presenza di lampioni sulla via pubblica
	Contenitore rifiuti	Non presenti
	Tipo di pavimentazione	Asfalto
	Accessori	Non presenti
	Stato di manutenzione del parcheggio e attrezzature	Buono
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti
<b>Fruibilità e accessibilità</b>	Ingresso	Dalla via pubblica
	Distanza dalla residenza	Immediata
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata
	Distanza da percorsi e sentieri	Buona
	Accessibilità	Buona
<b>Criticità</b>	Fruibilità	Buona
	Specifiche rilevanti	----

<b>SERVIZI DI SOSTA PARCHEGGI</b>	Scheda n°	54
	Proprietà	Comunale
	Gestione	Comunale



<b>Identificativi</b>	Denominazione	Parcheggio
	Indirizzo	Via Zoadello, Zoadello
	Superficie lotto	Mq 772,43
<b>Caratteristiche e attrezzature</b>	Attrezzature	Non presenti
	Alberature	Non presenti
	Illuminazione	Presenza di lampioni sulla via pubblica
	Contenitore rifiuti	Non presenti
	Tipo di pavimentazione	Asfalto
	Accessori	Non presenti
	Stato di manutenzione del parcheggio e attrezzature	Buono
<b>Fruibilità e accessibilità</b>	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti
	Ingresso	Dalla via pubblica
	Distanza dall'area industriale	Immediata
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata
	Distanza da percorsi e sentieri	Immediata
<b>Criticità</b>	Accessibilità	Buona
	Fruibilità	Buona
	Specifiche rilevanti	----


<b>SERVIZI DI SOSTA PARCHEGGI</b>	Scheda n°	21
	Proprietà	Comunale
	Gestione	Comunale



Identificativi	Denominazione	Parcheggio
	Indirizzo	Via Petrarca, Gombio
	Superficie lotto	Mq 293,65
Caratteristiche e attrezzature	Attrezzature	Segnaletica verticale e bacheca
	Alberature	Alberi a medio ed alto fusto
	Illuminazione	Presenza di lampioni sulla via pubblica
	Contenitore rifiuti	Non presenti
	Tipo di pavimentazione	Asfalto
	Accessori	Non presenti
	Stato di manutenzione del parcheggio e attrezzature	Discreto
Fruibilità e accessibilità	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti
	Ingresso	Dalla via pubblica
	Distanza dalla residenza	Immediata
	Distanza dal trasporto pubblico	Buona
	Distanza da percorsi e sentieri	Non presenti
	Accessibilità	Buona
Criticità	Fruibilità	Buona
	Specifiche rilevanti	----

**SERVIZI DI SOSTA  
PARCHEGGI**

Scheda n°	22
Proprietà	Comunale
Gestione	Comunale



Identificativi	Denominazione	Parcheggio
	Indirizzo	Via Beltramelli, Gombio
	Superficie lotto	Mq 247,16
Caratteristiche e attrezzature	Attrezzature	Segnaletica verticale
	Alberature	Non presenti
	Illuminazione	Presenza di lampioni sulla via pubblica
	Contenitore rifiuti	Non presenti
	Tipo di pavimentazione	Asfalto
	Accessori	Non presenti
	Stato di manutenzione del parcheggio e attrezzature	Buono
Fruibilità e accessibilità	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti
	Ingresso	Dalla via pubblica
	Distanza dalla residenza	Immediata
	Distanza dal trasporto pubblico	Sufficiente
	Distanza da percorsi e sentieri	Buono
	Accessibilità	Buona
Criticità	Fruibilità	Buona
	Specifiche rilevanti	----

<b>SERVIZI DI SOSTA PARCHEGGI</b>	Scheda n°	23
	Proprietà	Comunale
	Gestione	Comunale



<b>Identificativi</b>	Denominazione	Parcheggio
	Indirizzo	Via Tonetti, Gombio
	Superficie lotto	Mq 508,17
<b>Caratteristiche e attrezzature</b>	Attrezzature	Non presenti
	Alberature	Non presenti
	Illuminazione	Non presenti
	Contenitore rifiuti	Presenti
	Tipo di pavimentazione	Asfalto
	Accessori	Non presenti
	Stato di manutenzione del parcheggio e attrezzature	Buono
Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
<b>Fruibilità e accessibilità</b>	Ingresso	Dalla via pubblica
	Distanza dalla residenza	Immediata
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata
	Distanza da percorsi e sentieri	Non presenti
	Accessibilità	Buona
<b>Criticità</b>	Fruibilità	Buona
	Specifiche rilevanti	----

<b>SERVIZI DI SOSTA PARCHEGGI</b>	Scheda n°	24
	Proprietà	Comunale
	Gestione	Comunale




<b>Identificativi</b>	Denominazione	Parcheggio
	Indirizzo	Via San Giovanni XXIII, Gombio
	Superficie lotto	Mq 238,06
<b>Caratteristiche e attrezzature</b>	Attrezzature	Non presenti
	Alberature	Alberi a medio ed alto fusto
	Illuminazione	Presenza di lampioni sulla via pubblica
	Contenitore rifiuti	Non presenti
	Tipo di pavimentazione	Asfalto
	Accessori	Non presenti
	Stato di manutenzione del parcheggio e attrezzature	Buono
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti
<b>Fruibilità e accessibilità</b>	Ingresso	Dalla via pubblica
	Distanza dalla residenza	Immediata
	Distanza dal trasporto pubblico	Buona
	Distanza da percorsi e sentieri	Non presente
	Accessibilità	Buona
<b>Criticità</b>	Fruibilità	Buona
	Specifiche rilevanti	---

<b>SERVIZI DI SOSTA PARCHEGGI</b>	Scheda n°	17*
	Proprietà	Comunale
	Gestione	Comunale



<b>Identificativi</b>	Denominazione	Parcheggio
	Indirizzo	Via faito, Gombio
	Superficie lotto	Mq 955.4
<b>Caratteristiche e attrezzature</b>	Attrezzature	Non presenti
	Alberature	Non presenti
	Illuminazione	Non presenti
	Contenitore rifiuti	Non presenti
	Tipo di pavimentazione	Asfalto
	Accessori	Non presenti
	Stato di manutenzione del parcheggio e attrezzature	Ottimo
Interventi di manutenzione previsti	Previsto ampliamento del parcheggio	
<b>Fruibilità e accessibilità</b>	Ingresso	Dalla via pubblica
	Distanza dalla residenza	Immediata
	Distanza dal trasporto pubblico	Buona
	Distanza da percorsi e sentieri	Immediata
	Accessibilità	Buona
<b>Criticità</b>	Fruibilità	Buona
	Specifiche rilevanti	---

<b>SERVIZI DI SOSTA PARCHEGGI</b>	Scheda n°	26
	Proprietà	Comunale
	Gestione	Comunale



<b>Identificativi</b>	Denominazione	Parcheggio
	Indirizzo	Via Petrarca, Gombio
	Superficie lotto	Mq 1.059,30
<b>Caratteristiche e attrezzature</b>	Attrezzature	Non presenti
	Alberature	Alberi a medio ed alto fusto
	Illuminazione	Non presenti
	Contenitore rifiuti	Presenti
	Tipo di pavimentazione	Asfalto
	Accessori	Non presenti
	Stato di manutenzione del parcheggio e attrezzature	Discreto
<b>Fruibilità e accessibilità</b>	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti
	Ingresso	Dalla via pubblica
	Distanza dalla residenza	Immediata
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata
	Distanza da percorsi e sentieri	Sufficiente
<b>Criticità</b>	Accessibilità	Buona
	Fruibilità	Buona
	Specifiche rilevanti	----

<b>SERVIZI DI SOSTA PARCHEGGI</b>	Scheda n°	27
	Proprietà	Comunale
	Gestione	Comunale



<b>Identificativi</b>	Denominazione	Parcheggio
	Indirizzo	Via San Giovanni, S.Giovanni
	Superficie lotto	Mq 406,55
<b>Caratteristiche e attrezzature</b>	Attrezzature	Bachecca, segnaletica orizzontale e verticale
	Alberature	Alberi a medio ed basso fusto
	Illuminazione	Presenza di lampioni sulla via pubblica
	Contentore rifiuti	Presenti
	Tipo di pavimentazione	Asfalto
	Accessori	Non presenti
	Stato di manutenzione del parcheggio e attrezzature	Buono
<b>Fruibilità e accessibilità</b>	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti
	Ingresso	Dalla via pubblica
	Distanza dalla residenza	Immediata
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata
	Distanza da percorsi e sentieri	Sufficiente
<b>Criticità</b>	Accessibilità	Buona
	Fruibilità	Buona
	Specifiche rilevanti	----

SERVIZI DI SOSTA  
**PARCHEGGI**

Scheda n°

15

Proprietà

Comunale

Gestione

Comunale



Identificativi	Denominazione	Parcheggio
	Indirizzo	Via Roma, Polaveno
	Superficie lotto	Mq 560,51
Caratteristiche e attrezzature	Attrezzature	Non presenti
	Alberature	Alberi a medio ed basso fusto
	Illuminazione	Non presente
	Contenitore rifiuti	Presenti
	Tipo di pavimentazione	Non asfaltato
	Accessori	Non presenti
	Stato di manutenzione del parcheggio e attrezzature	Discreto
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	Dalla via pubblica
	Distanza dalla residenza	Immediata
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata
	Distanza da percorsi e sentieri	Sufficiente
	Accessibilità	Buona
Criticità	Fruibilità	Discreta
	Specifiche rilevanti	----