

REGIONE LOMBARDIA



PROVINCIA DI BRESCIA


COMUNE DI POLAVENO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

ai sensi della L.R. 11.03.2005, n.12 e s.m.i.

VARIANTE 1

QUADRO D'UNIONE E INQUADRAMENTO COMUNALE



PIANO DEI SERVIZI

V1
PS 8

SCHEDE DEI
SERVIZI ESISTENTI

SCALA:

DATA:

LUGLIO 2017

DATA AGGIORNAMENTO:

NOVEMBRE 2017

IL SINDACO

IL PROGETTISTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROGETTISTA: Ing. Luca Campana

COLLABORATORI TECNICI: Arch. Maria Borghetti

ADOZIONE C.C. CON
DELIBERA

DEPOSITO DEGLI ATTI
E PUBBLICAZIONE

CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI

APPROVAZIONE C.C. CON
DELIBERA

n.

dal

dal

n.

data


al

al

data


Studio tecnico ing. Luca Campana - Via dello Stadio, 45 - BRESCIA - tel. 030.2090369 fax 030.2005886


ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO EX SCUOLA PER L'INFANZIA		Scheda n°	31
		Proprietà	Curia
		Gestione	Curia
			
			
Identificativi	Denominazione	Ex scuola Materna di S. Giovanni	
	Indirizzo	Via Europa, Polavento	
	Superficie lotto	Mq. 329,65	
	Superficie coperta	Mq. 191,72	
Caratteristiche e attrezzature	N° piani	3	
	Illuminazione esterna	Presente	
	Tipologia dei servizi	Attrezzatura per il tempo libero, sede per attività ricreative per ragazzi gestite dalla Parrocchia	
	Stato di conservazione dell'immobile	Buono	
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	1 da via S. Giovanni	
	Barriere architettoniche interne	Presenti	
	Barriere architettoniche esterne	Non presenti	
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presenti	
	Distanza dal parcheggio	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata	
	Distanza da percorsi e sentieri	Sufficiente	
	Orari di apertura	Periodo estivo	
	Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	---	

ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA		Scheda n°	2
		Proprietà	Comunale
		Gestione	Comunale
			
			
Identificativi	Denominazione	Scuola Primaria (primaria e secondaria) di S. Giovanni	
	Indirizzo	Via Europa, Polaveno	
	Superficie lotto	Mq. 9.242,10	
	Superficie coperta	Mq. 996,96	
	N° piani	2	
Caratteristiche e attrezzature	Illuminazione esterna	Presente	
	Tipologia dei servizi	Istruzione	
	Stato di conservazione dell'immobile	Buono	
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	2, via Europa	
	Barriere architettoniche interne	Non presenti	
	Barriere architettoniche esterne	Non presente	
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Presenti	
	Distanza dal parcheggio	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata	
	Distanza da percorsi e sentieri	Sufficiente	
	Orari di apertura	Diurno	
	Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	----	


ISTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA		Scheda n°	1
		Proprietà	Comunale
		Gestione	Comunale
			
			
Identificativi	Denominazione	Scuola dell'infanzia di S. Giovanni	
	Indirizzo	Via Poggio dei ciliegi	
	Superficie lotto	Mq. 2.273,55	
	Superficie coperta	Mq. 579,82	
	N° piani	2	
Caratteristiche e attrezzature	Illuminazione esterna	Presente	
	Tipologia dei servizi	Istruzione	
	Stato di conservazione dell'immobile	Buono	
	Interventi di manutenzione previsti	In fase di ristrutturazione	
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	1, via Poggio dei ciliegi	
	Barriere architettoniche interne	Non presenti	
	Barriere architettoniche esterne	Non presenti	
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Presenti	
	Distanza dal parcheggio	Immediato	
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata	
	Distanza da percorsi e sentieri	Sufficiente	
	Orari di apertura	Diurno	
	Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	----	


ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO EX SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO		Scheda n°	30
		Proprietà	Comunale
		Gestione	Comunale
			
			
Identificativi	Denominazione	Ex scuola secondaria inferiore di Polaveno	
	Indirizzo	Via A. Moro, Via Ombrione	
	Superficie lotto	Mq. 1.903,52	
	Superficie coperta	Mq. 418,92	
	N° piani	2	
Caratteristiche e attrezzature	Illuminazione esterna	Non presente	
	Tipologia dei servizi	Istruzione	
	Stato di conservazione dell'immobile	Buono	
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	1, via A. Moro	
	Barriere architettoniche interne	Presenti	
	Barriere architettoniche esterne	Non presenti	
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presenti	
	Distanza dal parcheggio	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata	
	Distanza da percorsi e sentieri	Immediata	
	Orari di apertura	---	
	Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	Edificio al momento non utilizzato	


ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO PALESTRA		Scheda n°	3
		Proprietà	Comunale
		Gestione	Comunale
			
			
Identificativi	Denominazione	Palestra comunale	
	Indirizzo	Via Europa, Polaveno	
	Superficie lotto	-	
	Superficie coperta	Mq. 1.180,51	
Caratteristiche e attrezzature	N° piani	Piano unico (altezza 2 piani)	
	Illuminazione esterna	Presente	
	Tipologia dei servizi	Sportivo	
	Stato di conservazione dell'immobile	Buono	
Fruibilità e accessibilità	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
	Ingresso	1, via Europa	
	Barriere architettoniche interne	Non presenti	
	Barriere architettoniche esterne	Presente	
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Presenti	
	Distanza dal parcheggio	Immediato	
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediato	
	Distanza da percorsi e sentieri	Sufficiente	
	Orari di apertura	----	
	Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	----	


ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE		Scheda n°	4
SERVIZI SANITARI		Proprietà	Privata
FARMACIA		Gestione	Privata
			
			
Identificativi	Denominazione	Farmacia di S. Giovanni	
	Indirizzo	Via Europa, S. Giovanni	
	Superficie lotto	---	
	Superficie coperta	Mq. 410,17	
	N° piani	1	
Caratteristiche e attrezzature	Illuminazione esterna	Presente	
	Tipologia dei servizi	Sanitario	
	Stato di conservazione dell'immobile	Ottimo	
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	1, via Europa	
	Barriere architettoniche interne	Non presenti	
	Barriere architettoniche esterne	Presenti	
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presenti	
	Distanza dal parcheggio	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata	
	Distanza da percorsi e sentieri	Buona	
	Orari di apertura	Diurno	
	Accessibilità	Buona	
	Fruibilità	Buona	
Criticità	Specifiche rilevanti	---	

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE SERVIZI ISTITUZIONALI MUNICIPIO		Scheda n°	13
		Proprietà	comunale
		Gestione	comunale
			
			
Identificativi	Denominazione	Municipio di Polaveno	
	Indirizzo	Piazza Guglielmo Marconi, Polaveno	
	Superficie lotto	---	
	Superficie coperta	Mq. 285,65	
Caratteristiche e attrezzature	N° piani	3	
	Illuminazione esterna	Presente	
	Tipologia dei servizi	Segretario comunale, uff.tecnico, uff.segreteria, uff.anagrafe, servizi sociali, assistente sociale, uff.protocollo.	
	Stato di conservazione dell'immobile	Discreto	
Fruibilità e accessibilità	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
	Ingresso	1, Piazza G. Marconi	
	Barriere architettoniche interne	Presenti	
	Barriere architettoniche esterne	Presenti	
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presenti	
	Distanza dal parcheggio	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata	
	Distanza da percorsi e sentieri	Buona	
	Orari di apertura	Diurno	
	Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	----	


ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE SERVIZI ISTITUZIONALI CIMITERO		Scheda n°	37
		Proprietà	Comunale
		Gestione	Comunale
			
			
Identificativi	Denominazione	Cimitero di Gombio	
	Indirizzo	Via B. Croce	
	Superficie lotto	Mq. 992,58	
	Superficie coperta	Mq. 249,11	
	N° piani	---	
Caratteristiche e attrezzature	Illuminazione esterna	Non presente	
	Tipologia dei servizi	Religioso	
	Stato di conservazione dell'immobile	Buono	
	Interventi di manutenzione previsti	Previsti lavori di razionalizzazione spazi interni ed eliminazione barriere architettoniche	
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	1, via B. Croce	
	Barriere architettoniche interne	Presenti	
	Barriere architettoniche esterne	Presenti	
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Presenti	
	Distanza dal parcheggio	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Sufficiente	
	Distanza da percorsi e sentieri	Non presenti	
	Orari di apertura	Diurno	
Criticità	Accessibilità	Buona	
	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	Necessità di reperire nuovi loculi come indicato nel Piano Cimiteriale.	


ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE SERVIZI ISTITUZIONALI CIMITERO		Scheda n°	38
		Proprietà	Comunale
		Gestione	Comunale
			
			
Identificativi	Denominazione	Cimitero di Polaveno	
	Indirizzo	Via Castello, Via Ombrione	
	Superficie lotto	Mq. 1.328,88	
	Superficie coperta	Mq. 339,98	
	N° piani	---	
Caratteristiche e attrezzature	Illuminazione esterna	Non presente	
	Tipologia dei servizi	Religioso	
	Stato di conservazione dell'immobile	Buono	
	Interventi di manutenzione previsti	In fase di realizzazione lavori di razionalizzazione spazi interni per reperire nuovi loculi	
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	1, via Ombrione	
	Barriere architettoniche interne	Non presenti	
	Barriere architettoniche esterne	Non presenti	
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Presenti	
	Distanza dal parcheggio	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Buona	
	Distanza da percorsi e sentieri	Immediata	
	Orari di apertura	Diurno	
	Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	----	

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE SERVIZI ISTITUZIONALI CIMITERO		Scheda n°	39
		Proprietà	Comunale
		Gestione	Comunale
			
			
Identificativi	Denominazione	Cimitero di S. Giovanni	
	Indirizzo	Via Brione	
	Superficie lotto	Mq. 846,71	
	Superficie coperta	Mq. 383,19	
	N° piani	---	
Caratteristiche e attrezzature	Illuminazione esterna	Non presenti	
	Tipologia dei servizi	Religioso	
	Stato di conservazione dell'immobile	Ottimo	
	Interventi di manutenzione previsti	Ultimati lavori di ampliamento e ristrutturazione	
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	1, via Brione	
	Barriere architettoniche interne	Non presenti	
	Barriere architettoniche esterne	Non presenti	
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presenti	
	Distanza dal parcheggio	Buona	
	Distanza dal trasporto pubblico	Sufficiente	
	Distanza da percorsi e sentieri	Sufficiente	
	Orari di apertura	Diurna	
	Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	---	


ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE SERVIZI RELIGIOSI PARROCCHIE		Scheda n°	7
		Proprietà	Curia
		Gestione	Curia
			
			
Identificativi	Denominazione	Oratorio, campo sportivo e piastra polivalente di S. Giovanni	
	Indirizzo	Via Ome, Via Faito	
	Superficie lotto	Mq 7.065,94	
	Superficie coperta	Mq. 789,24	
	N° piani	3	
Caratteristiche e attrezzature	Illuminazione esterna	Presente	
	Tipologia dei servizi	Aggregazione giovanile, centro sportivo	
	Stato di conservazione dell'immobile	Buona	
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	1, via Ome e via Faito	
	Barriere architettoniche interne		
	Barriere architettoniche esterne	Presenti	
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presenti	
	Distanza dal parcheggio	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata	
	Distanza da percorsi e sentieri	Buona	
	Orari di apertura	Diurno	
	Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	----	


ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE SERVIZI RELIGIOSI PARROCCHIE		Scheda n°	6
		Proprietà	Curia
		Gestione	Curia
			
			
Identificativi	Denominazione	Oratorio, campo sportivo Polaveno	
	Indirizzo	Via Ombrione	
	Superficie lotto	Mq 5.363,17	
	Superficie coperta	Mq. 493,74	
	N° piani	2	
Caratteristiche e attrezzature	Illuminazione esterna	Presente	
	Tipologia dei servizi	Aggregazione giovanile, centro sportivo	
	Stato di conservazione dell'immobile	Buona	
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	1, via Ombrione	
	Barriere architettoniche interne	Non presenti	
	Barriere architettoniche esterne	Non presenti	
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presente	
	Distanza dal parcheggio	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Buona	
	Distanza da percorsi e sentieri	Immediata	
	Orari di apertura	Diurno	
	Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	---	


ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE SERVIZI RELIGIOSI PARROCCHIE		Scheda n°	8
		Proprietà	Curia
		Gestione	Curia
			
			
Identificativi	Denominazione	Oratorio, campo sportivo Gombio	
	Indirizzo	Via Tonetti	
	Superficie lotto	Mq 11.067,09	
	Superficie coperta	Mq. 230,72	
Caratteristiche e attrezzature	N° piani	2	
	Illuminazione esterna	Presente	
	Tipologia dei servizi	Aggregazione giovanile, centro sportivo	
	Stato di conservazione dell'immobile	Buona	
Fruibilità e accessibilità	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
	Ingresso	1, via Tonetti	
	Barriere architettoniche interne	Non presenti	
	Barriere architettoniche esterne	Non presenti	
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presente	
	Distanza dal parcheggio	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Buona	
	Distanza da percorsi e sentieri	Non presenti	
	Orari di apertura	Diurno	
	Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	---	

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE SERVIZI RELIGIOSI PARROCCHIE		Scheda n°	58
		Proprietà	Curia
		Gestione	Curia
			
			
Identificativi	Denominazione	Sala per catechismo, oratorio	
	Indirizzo	Via Marcolini	
	Superficie lotto	Mq 72,00	
	Superficie coperta	Mq. 72,00	
Caratteristiche e attrezzature	N° piani	3	
	Illuminazione esterna	Presente	
	Tipologia dei servizi	Aggregazione giovanile	
	Stato di conservazione dell'immobile	Sufficiente	
	Interventi di manutenzione previsti	Prevista ristrutturazione edilizia con possibilità di sovrizzo per allineamento quota tetti confinanti; possibilità di realizzare scale chiuse per collegamenti verticali ed ampliamento per adeguamento igienico – sanitario e tecnico.	
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	1, via Marcolini	
	Barriere architettoniche interne	Presenti	
	Barriere architettoniche esterne	Non presenti	
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presente	
	Distanza dal parcheggio	Buona	
	Distanza dal trasporto pubblico	Sufficiente	
	Distanza da percorsi e sentieri	Non presenti	
	Orari di apertura	Diurno	
Criticità	Accessibilità	Buona	
	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	Si veda scheda tecnica n. 16 del centro storico di Gombio, elaborato PR 2.15 – Schede Gombio – Beltramelli – Belleboni – Tonetti.	

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE SERVIZI RELIGIOSI CHIESA		Scheda n°	10
		Proprietà	Curia
		Gestione	Curia
			
			
Identificativi	Denominazione	Chiesa di S. Giovanni Battista e Rocco	
	Indirizzo	Via S. Giovanni	
	Superficie lotto	Mq. 686,25	
	Superficie coperta	Mq. 446,02	
Caratteristiche e attrezzature	N° piani	Unico	
	Illuminazione esterna	Non presente	
	Tipologia dei servizi	Religioso	
	Stato di conservazione dell'immobile	Buono	
Fruibilità e accessibilità	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
	Ingresso	1, via Ome	
	Barriere architettoniche interne	Non presenti	
	Barriere architettoniche esterne	Presente	
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presente	
	Distanza dal parcheggio	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata	
	Distanza da percorsi e sentieri	Buona	
	Orari di apertura	Sante Messe	
	Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	---	

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE SERVIZI RELIGIOSI CHIESA		Scheda n°	9
		Proprietà	Curia
		Gestione	Curia
			
			
Identificativi	Denominazione	Chiesa di Polaveno	
	Indirizzo	Via Castello	
	Superficie lotto	Mq. 2.356,45	
	Superficie coperta	Mq. 537,81	
Caratteristiche e attrezzature	N° piani	Unico	
	Illuminazione esterna	Non presente	
	Tipologia dei servizi	Religioso	
	Stato di conservazione dell'immobile	Buono	
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	1, via Castello	
	Barriere architettoniche interne	Non presenti	
	Barriere architettoniche esterne	Non presente	
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presenti	
	Distanza dal parcheggio	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Buona	
	Distanza da percorsi e sentieri	Immediata	
	Orari di apertura	Sante Messe	
	Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	---	

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE SERVIZI RELIGIOSI CHIESA		Scheda n°	11
		Proprietà	Curia
		Gestione	Curia
			
			
Identificativi	Denominazione	Chiesa di Gombio	
	Indirizzo	Via Marcolini, Via B. Croce	
	Superficie lotto	Mq. 574,58	
	Superficie coperta	Mq. 190,14	
	N° piani	Unico	
Caratteristiche e attrezzature	Illuminazione esterna	Non presenti	
	Tipologia dei servizi	Religioso	
	Stato di conservazione dell'immobile	Discreto	
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	1, via Marcolini	
	Barriere architettoniche interne	Non presenti	
	Barriere architettoniche esterne	Non presenti	
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presenti	
	Distanza dal parcheggio	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Buona	
	Distanza da percorsi e sentieri	Non presenti	
	Orari di apertura	Sante Messe	
	Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	---	

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE SERVIZI RELIGIOSI CHIESA		Scheda n°	12
		Proprietà	Curia
		Gestione	Curia
			
			
Identificativi	Denominazione	Santa Maria del Gioco	
	Indirizzo	Via Santa Maria del Gioco	
	Superficie lotto	Mq. 12.355,18	
	Superficie coperta	Mq. 366,07	
	N° piani	Unico	
Caratteristiche e attrezzature	Illuminazione esterna	Non presenti	
	Tipologia dei servizi	Religioso	
	Stato di conservazione dell'immobile	Buono	
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	1	
	Barriere architettoniche interne	Non presenti	
	Barriere architettoniche esterne	Presenti	
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presenti	
	Distanza dal parcheggio	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Non sufficiente	
	Distanza da percorsi e sentieri	Immediata	
	Orari di apertura	Sante Messe	
	Accessibilità	Sufficiente	
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	---	

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE SERVIZI RELIGIOSI EDICOLE VOTIVE	Scheda n°	
	Proprietà	Privata
	Gestione	Privata
		
via fatto vicino casa alpini, Polaveno		
		
via ombrione, Polaveno		
		
via gremone, Polaveno		
		
nei pressi di Santa Maria del Giogo		



nei pressi Località Colmi



via codassi, S.Giovanni



nei pressi di Santa Maria del Gioco



località Faito

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE ATTREZZATURE COMMEMORATIVE MONUMENTI	Scheda n°	
	Proprietà	Comunale
	Gestione	Comunale



Via Ombrone




Via Medaglia d'oro Peli



Via Castello, dietro chiesa polaveno



vicino alla chiesa di Gombio


ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO CENTRO CULTURALE POLIFUNZIONALE COMUNALE		Scheda n°	55
		Proprietà	Comunale
		Gestione	
			
Identificativi	Denominazione	Ambito di proprietà Amministrazione Comunale di possibile alienazione e/o attuazione dell'Istituto della Compensazione. Ambito soggetto a dismissione od a recupero e ristrutturazione per servizi di uso comune.	
	Indirizzo	Via G. D'annunzio	
	Superficie lotto	Mq 989,75	
	Superficie coperta	Mq. 125,10	
	N° piani	1	
Caratteristiche e attrezzature	Illuminazione esterna	Presente	
	Tipologia dei servizi	Polifunzionale	
	Stato di conservazione dell'immobile	Discreto	
	Interventi di manutenzione previsti	----	
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	1, via G. D'annunzio	
	Barriere architettoniche interne	Presenti	
	Barriere architettoniche esterne	Presenti	
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presenti	
	Distanza dal parcheggio	Buona	
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata	
	Distanza da percorsi e sentieri	Non presente	
	Orari di apertura	----	
	Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	---	

SCHEDA TECNICA 2 – NTA del Piano delle Regole PR 1.5 ed
elaborato PR 1.2 – Ambiti del tessuto urbano consolidato frazione di Gombio

Estratto Ortofoto




Estratto azzonamento di progetto




INDIRIZZO DI ASSETTO E DESCRIZIONE AMBITO	Scheda tecnica 2 – Ambito di proprietà Amministrazione Comunale di possibile alienazione e/o attuazione dell'Istituto della Compensazione. Ambito soggetto a dismissione.	
PRESCRIZIONI QUANTITATIVE	indice densità fondiaria	0,50 mq/mq
	altezza media	mt. 10,50
	N° piani max	3
	distanza dai confini	min. mt. 5,00
	distanza dalle strade	min. mt. 5,00
PRESCRIZIONE SPECIALI	Ambito soggetto a trasformazione edilizia con cambio di destinazione d'uso a destinazione residenziale oppure istituto della compensazione da convenzionare tra Amministrazione Comunale e proponente.	
CLASSE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA	Classe 3B: fattibilità con consistenti limitazioni	
CLASSE SENSIBILITA' PAESISTICA	Classe 2: Sensibilità paesistica bassa	
GIUDIZIO DI COMPATIBILTA' URBANISTICA E PAESISTICA	Positivo - compatibile	

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE SERVIZI ISTITUZIONALI POSTA		Scheda n°	14
		Proprietà	Comunale
		Gestione	Comunale
			
Identificativi	Denominazione	Ufficio postale Polavento	
	Indirizzo	Piazza G. Marconi	
	Superficie lotto	---	
	Superficie coperta	Mq. 40,00	
	N° piani	2	
Caratteristiche e attrezzature	Illuminazione esterna	Presente	
	Tipologia dei servizi	Postali	
	Stato di conservazione dell'immobile	Buona	
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	1, Piazza G. Marconi	
	Barriere architettoniche interne	Non presenti	
	Barriere architettoniche esterne	Presenti	
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presenti	
	Distanza dal parcheggio	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata	
	Distanza da percorsi e sentieri	Buona	
	Orari di apertura	Diurno	
	Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	---	

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO CASA DEGLI ALPINI		Scheda n°	5
		Proprietà	Privata
		Gestione	Ass. Alpini
			
			
Identificativi	Denominazione	Casa degli alpini di S. Giovanni	
	Indirizzo	Via Faito	
	Superficie lotto	---	
	Superficie coperta	Mq. 163,30	
	N° piani	1	
Caratteristiche e attrezzature	Illuminazione esterna	Presente	
	Tipologia dei servizi	Aggregazione	
	Stato di conservazione dell'immobile	Buono	
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	1, via Faito	
	Barriere architettoniche interne	Non presenti	
	Barriere architettoniche esterne	Non presenti	
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presenti	
	Distanza dal parcheggio	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Buona	
	Distanza da percorsi e sentieri	Immediata	
	Orari di apertura	Diurno	
	Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	---	


ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE SERVIZI TECNOLOGICI ISOLA ECOLOGICA		Scheda n°	56
		Proprietà	Comunale
		Gestione	
			
			
Identificativi	Denominazione	Isola ecologica di Gombio	
	Indirizzo	Via Petrarca	
	Superficie lotto	Mq. 1.547,85	
	Superficie coperta	---	
	N° piani	---	
Caratteristiche e attrezzature	Illuminazione esterna	Non presenti	
	Tipologia dei servizi	Raccolta rifiuti	
	Stato di conservazione dell'immobile	Buono	
	Interventi di manutenzione previsti	In fase di adeguamento alle sopravvenute normative	
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	1, via Petrarca	
	Barriere architettoniche interne	Non presenti	
	Barriere architettoniche esterne	Non presenti	
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presenti	
	Distanza dal parcheggio	Buona	
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata	
	Distanza da percorsi e sentieri	Non presenti	
	Orari di apertura	Martedì, Giovedì, Sabato	
	Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	Ricade nella zona di rispetto della sorgente Madonnina	

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO PERCORSO VITA		Scheda n°	40
		Proprietà	
		Gestione	
			
			
Identificativi	Denominazione	Percorso vita, Polaveno	
	Indirizzo	Via Castignidolo	
	Lunghezza percorso	Mq. 637,4	
	Superficie coperta	---	
	N° piani	---	
Caratteristiche e attrezzature	Illuminazione esterna	Presenza di lampioni	
	Tipologia dei servizi	Sport e tempo libero	
	Stato di conservazione dell'immobile	---	
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
	Ingresso	Via Castignidolo	
Fruibilità e accessibilità	Barriere architettoniche interne	Non presenti	
	Barriere architettoniche esterne	Non presenti	
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presenti	
	Distanza dal parcheggio	Buona	
	Distanza dal trasporto pubblico	Non sufficiente	
	Distanza da percorsi e sentieri	Immediata	
	Orari di apertura	---	
	Accessibilità	Buona	
	Fruibilità	Buona	
Criticità	Specifiche rilevanti	---	

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE SERVIZI SANITARI SOCCORSO AVIS	Scheda n°	41
	Proprietà	Comunale
	Gestione	AVIS



Identificativi	Denominazione	Soccorso Avis, Polaveno Brione
	Indirizzo	Via Martini, Via Bardinelli
	Superficie lotto	Mq. 430,86
	Superficie coperta	Mq. 69,76
	N° piani	1
Caratteristiche e attrezzature	Illuminazione esterna	Presente
	Tipologia dei servizi	Sanitario
	Stato di conservazione dell'immobile	Buono
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	1, via Martini
	Barriere architettoniche interne	Non presenti
	Barriere architettoniche esterne	Non presenti
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Presenti
	Distanza dal parcheggio	Immediata
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata
	Distanza da percorsi e sentieri	Sufficiente
	Orari di apertura	----
	Accessibilità	Buona
	Fruibilità	Buona
Criticità	Specifiche rilevanti	---


ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE SERVIZI SANITARI MEDICO DI BASE		Scheda n°	
		Proprietà	Privata
		Gestione	Privata
			
Identificativi	Denominazione	Dott. Alessandro Zadra	
	Indirizzo	Via Europa 1, Polaveno	
	Denominazione	Dott. Giuseppe Beltrami	
	Indirizzo	Via Europa 1, Polaveno	

**ATTREZZATURE TENOLOGICHE
AREA DI PRIMO APOGGIO
PROTEZIONE CIVILE**

Scheda n° 57

Proprietà

Gestione



Identificativi	Denominazione	Area primo appoggio pronto intervento protezione civile
	Indirizzo	Via Roma
	Superficie lotto	Mq. 7.322,81
	Superficie coperta	---
	N° piani	---
Caratteristiche e attrezzature	Illuminazione esterna	Non presenti
	Tipologia dei servizi	Sanitario
	Stato di conservazione dell'immobile	---
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	Via Roma
	Barriere architettoniche esterne	Non presenti
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presenti
	Distanza dal parcheggio	Buona
	Distanza dal trasporto pubblico	Sufficiente
	Distanza da percorsi e sentieri	Sufficiente
	Orari di apertura	---
	Accessibilità	Buona
Criticità	Fruibilità	Buona
	Specifiche rilevanti	---

ANTENNE TELEFONIA E RADIOFONIA

Scheda n°

Proprietà

Gestione

Ente Gestore

Ente Gestore





Antenna via Santa Maria del Giogo





Antenna via Castignidolo

AREE A VERDE GIARDINI		Scheda n°	29
		Proprietà	Comunale
		Gestione	Comunale
			
			
Identificativi	Denominazione	Giardino pubblico	
	Indirizzo	Via Ombrione, Via Castello	
	Superficie lotto	Mq. 1.081,09	
Caratteristiche e attrezzature	Attrezzature	Altalene, panche	
	Piste ciclabili e percorsi	Non presenti	
	Alberature	Alberi a medio ed alto fusto	
	WC pubblico	Non presente	
	Telefono pubblico	Non presente	
	Illuminazione	Non presente	
	Contenitore rifiuti	Presente	
	Tipo di pavimentazione	Manto erboso	
	Accessori	Non presenti	
Fruibilità e accessibilità	Stato di manutenzione del verde e attrezzature	Buono	
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
	Ingresso	Su due lati, da via Ombrione e da via Castello	
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Non presenti	
	Distanza dal parcheggio	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Buona	
	Orari di apertura	Diurno	
Criticità	Accessibilità	Buona	
	Fruibilità	Discreta	
	Specifiche rilevanti	----	

AREE A VERDE GIARDINI		Scheda n°	28
		Proprietà	Comunale
		Gestione	Comunale
			
			
Identificativi	Denominazione	Parco di Polaveno	
	Indirizzo	Via Roma	
	Superficie lotto	Mq 6.007,84	
Caratteristiche e attrezzature	Attrezzature	Panche, tavoli per picnic	
	Piste ciclabili e percorsi	Non presenti	
	Alberature	Alberi a medio ed alto fusto	
	WC pubblico	Non presente	
	Telefono pubblico	Non presente	
	Illuminazione	Non presente	
	Contenitore rifiuti	Presenti	
	Tipo di pavimentazione	Manto erboso	
	Accessori	Non presente	
Fruibilità e accessibilità	Stato di manutenzione del verde e attrezzature	Buono	
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
	Ingresso	Via Roma	
	N° posti auto di pertinenza a disposizione	Presenti	
	Distanza dal parcheggio	Buona	
	Distanza dal trasporto pubblico	Sufficiente	
	Orari di apertura		
	Accessibilità	Buona	
	Fruibilità	Discreta	
Criticità	Specifiche rilevanti	---	

SERVIZI DI SOSTA PARCHEGGI		Scheda n°	17
		Proprietà	Comunale
		Gestione	Comunale
			
			
Identificativi	Denominazione	Parcheggio	
	Indirizzo	Via Gremone, S.Giovanni	
	Superficie lotto	Mq 229,82	
Caratteristiche e attrezzature	Attrezzature	Bacheca	
	Alberature	Non presenti	
	Illuminazione	Presenza di lampioni sulla via pubblica	
	Contenitore rifiuti	Non presenti	
	Tipo di pavimentazione	Asfalto	
	Accessori	Non presenti	
	Stato di manutenzione del parcheggio e attrezzature	Buono	
Fruibilità e accessibilità	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
	Ingresso	Dalla via pubblica	
	Distanza dalla residenza	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Sufficiente	
	Distanza da percorsi e sentieri	Non presenti	
	Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	----	


SERVIZI DI SOSTA PARCHEGGI		Scheda n°	18
		Proprietà	Comunale
		Gestione	Comunale
			
			
Identificativi	Denominazione	Parcheggio	
	Indirizzo	Via Industriale, Polaveno	
	Superficie lotto	Mq 724,06	
Caratteristiche e attrezzature	Attrezzature	Non presenti	
	Alberature	Alberi a medio ed alto fusto	
	Illuminazione	Presenza di lampioni sulla via pubblica	
	Contenitore rifiuti	Presenti	
	Tipo di pavimentazione	Asfalto	
	Accessori	Non presenti	
	Stato di manutenzione del parcheggio e attrezzature	Buono	
Fruibilità e accessibilità	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
	Ingresso	Dalla via pubblica	
	Distanza dalla residenza	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata	
	Distanza da percorsi e sentieri	Buona	
	Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	---	


SERVIZI DI SOSTA PARCHEGGI		Scheda n°	16
		Proprietà	Comunale
		Gestione	Comunale
			
			
Identificativi	Denominazione	Parcheggio	
	Indirizzo	Via Castignidolo, Castignidolo	
	Superficie lotto	Mq 273,02	
Caratteristiche e attrezzature	Attrezzature	Segnaletica verticale e bacheca	
	Alberature	Non presenti	
	Illuminazione	Presenza di lampioni sulla via pubblica	
	Contenitore rifiuti	Non presenti	
	Tipo di pavimentazione	Asfalto	
	Accessori	Non presenti	
	Stato di manutenzione del parcheggio e attrezzature	Buono	
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	Dalla via pubblica	
	Distanza dalla residenza	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Non sufficiente	
	Distanza da percorsi e sentieri	Sufficiente	
	Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	---	

SERVIZI DI SOSTA PARCHEGGI		Scheda n°	19
		Proprietà	Comunale
		Gestione	Comunale
			
			
Identificativi	Denominazione	Parcheggio	
	Indirizzo	Via Ombrone, Polaveno	
	Superficie lotto	Mq 837,39	
Caratteristiche e attrezzature	Attrezzature	Non presenti	
	Alberature	Alberi a medio ed alto fusto	
	Illuminazione	Presenza di lampioni sulla via pubblica	
	Contenitore rifiuti	Non presenti	
	Tipo di pavimentazione	Asfalto	
	Accessori	Non presenti	
	Stato di manutenzione del parcheggio e attrezzature	Buono	
Fruibilità e accessibilità	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
	Ingresso	Dalla via pubblica	
	Distanza dalla residenza	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Buona	
	Distanza da percorsi e sentieri	Immediata	
	Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	---	

SERVIZI DI SOSTA PARCHEGGI		Scheda n°	20
		Proprietà	Comunale
		Gestione	Comunale
			
			
Identificativi	Denominazione	Parcheggio	
	Indirizzo	Piazza G.Marconi, Polaveno	
	Superficie lotto	Mq 857,36	
Caratteristiche e attrezzature	Attrezzature	Segnaletica verticale e orizzontale, bacheca, fontana	
	Alberature	Alberi a medio ed alto fusto	
	Illuminazione	Presenza di lampioni sulla via pubblica	
	Contenitore rifiuti	Non presenti	
	Tipo di pavimentazione	Asfalto	
	Accessori	Non presenti	
	Stato di manutenzione del parcheggio e attrezzature	Buono	
Fruibilità e accessibilità	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
	Ingresso	Dalla via pubblica	
	Distanza dalla residenza	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata	
	Distanza da percorsi e sentieri	Buona	
Criticità	Accessibilità	Buona	
	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	----	

SERVIZI DI SOSTA PARCHEGGI		Scheda n°	54
		Proprietà	Comunale
		Gestione	Comunale
			
			
Identificativi	Denominazione	Parcheggio	
	Indirizzo	Via Zoadello, Zoadello	
	Superficie lotto	Mq 772,43	
Caratteristiche e attrezzature	Attrezzature	Non presenti	
	Alberature	Non presenti	
	Illuminazione	Presenza di lampioni sulla via pubblica	
	Contenitore rifiuti	Non presenti	
	Tipo di pavimentazione	Asfalto	
	Accessori	Non presenti	
	Stato di manutenzione del parcheggio e attrezzature	Buono	
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	Dalla via pubblica	
	Distanza dall'area industriale	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata	
	Distanza da percorsi e sentieri	Immediata	
	Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	----	


SERVIZI DI SOSTA PARCHEGGI		Scheda n°	21
		Proprietà	Comunale
		Gestione	Comunale
			
			
Identificativi	Denominazione	Parcheggio	
	Indirizzo	Via Petrarca, Gombio	
Caratteristiche e attrezzature	Superficie lotto	Mq 293,65	
	Attrezzature	Segnaletica verticale e bacheca	
	Alberature	Alberi a medio ed alto fusto	
	Illuminazione	Presenza di lampioni sulla via pubblica	
	Contenitore rifiuti	Non presenti	
	Tipo di pavimentazione	Asfalto	
	Accessori	Non presenti	
	Stato di manutenzione del parcheggio e attrezzature	Discreto	
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	Dalla via pubblica	
	Distanza dalla residenza	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Buona	
	Distanza da percorsi e sentieri	Non presenti	
	Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	----	

SERVIZI DI SOSTA PARCHEGGI		Scheda n°	22
		Proprietà	Comunale
		Gestione	Comunale
			
			
Identificativi	Denominazione	Parcheggio	
	Indirizzo	Via Beltramelli, Gombio	
	Superficie lotto	Mq 247,16	
Caratteristiche e attrezzature	Attrezzature	Segnaletica verticale	
	Alberature	Non presenti	
	Illuminazione	Presenza di lampioni sulla via pubblica	
	Contenitore rifiuti	Non presenti	
	Tipo di pavimentazione	Asfalto	
	Accessori	Non presenti	
	Stato di manutenzione del parcheggio e attrezzature	Buono	
Fruibilità e accessibilità	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
	Ingresso	Dalla via pubblica	
	Distanza dalla residenza	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Sufficiente	
	Distanza da percorsi e sentieri	Buono	
	Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	----	

SERVIZI DI SOSTA PARCHEGGI		Scheda n°	23
		Proprietà	Comunale
		Gestione	Comunale
			
			
Identificativi	Denominazione	Parcheggio	
	Indirizzo	Via Tonetti, Gombio	
	Superficie lotto	Mq 508,17	
Caratteristiche e attrezzature	Attrezzature	Non presenti	
	Alberature	Non presenti	
	Illuminazione	Non presenti	
	Contenitore rifiuti	Presenti	
	Tipo di pavimentazione	Asfalto	
	Accessori	Non presenti	
	Stato di manutenzione del parcheggio e attrezzature	Buono	
Fruibilità e accessibilità	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
	Ingresso	Dalla via pubblica	
	Distanza dalla residenza	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata	
	Distanza da percorsi e sentieri	Non presenti	
	Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	----	

SERVIZI DI SOSTA PARCHEGGI		Scheda n°	24
		Proprietà	Comunale
		Gestione	Comunale
			
			
Identificativi	Denominazione	Parcheggio	
	Indirizzo	Via San Giovanni XXIII, Gombio	
	Superficie lotto	Mq 238,06	
Caratteristiche e attrezzature	Attrezzature	Non presenti	
	Alberature	Alberi a medio ed alto fusto	
	Illuminazione	Presenza di lampioni sulla via pubblica	
	Contenitore rifiuti	Non presenti	
	Tipo di pavimentazione	Asfalto	
	Accessori	Non presenti	
	Stato di manutenzione del parcheggio e attrezzature	Buono	
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	Dalla via pubblica	
	Distanza dalla residenza	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Buona	
	Distanza da percorsi e sentieri	Non presente	
	Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	---	

SERVIZI DI SOSTA PARCHEGGI		Scheda n°	17*
		Proprietà	Comunale
		Gestione	Comunale
			
			
Identificativi	Denominazione	Parcheggio	
	Indirizzo	Via faito, San Giovanni	
	Superficie lotto	Mq 955.4	
Caratteristiche e attrezzature	Attrezzature	Non presenti	
	Alberature	Non presenti	
	Illuminazione	Non presenti	
	Contenitore rifiuti	Non presenti	
	Tipo di pavimentazione	Asfalto	
	Accessori	Non presenti	
	Stato di manutenzione del parcheggio e attrezzature	Ottimo	
Fruibilità e accessibilità	Interventi di manutenzione previsti	Previsto ampliamento del parcheggio	
	Ingresso	Dalla via pubblica	
	Distanza dalla residenza	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Buona	
	Distanza da percorsi e sentieri	Immediata	
	Accessibilità	Buona	
	Fruibilità	Buona	
Criticità	Specifiche rilevanti	---	

SERVIZI DI SOSTA PARCHEGGI		Scheda n°	26
		Proprietà	Comunale
		Gestione	Comunale
			
			
Identificativi	Denominazione	Parcheggio	
	Indirizzo	Via Petrarca, Gombio	
	Superficie lotto	Mq 1.059,30	
Caratteristiche e attrezzature	Attrezzature	Non presenti	
	Alberature	Alberi a medio ed alto fusto	
	Illuminazione	Non presenti	
	Contenitore rifiuti	Presenti	
	Tipo di pavimentazione	Asfalto	
	Accessori	Non presenti	
	Stato di manutenzione del parcheggio e attrezzature	Discreto	
Fruibilità e accessibilità	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
	Ingresso	Dalla via pubblica	
	Distanza dalla residenza	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata	
	Distanza da percorsi e sentieri	Sufficiente	
	Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	----	

SERVIZI DI SOSTA PARCHEGGI		Scheda n°	27
		Proprietà	Comunale
		Gestione	Comunale
			
			
Identificativi	Denominazione	Parcheggio	
	Indirizzo	Via San Giovanni, S.Giovanni	
	Superficie lotto	Mq 406,55	
Caratteristiche e attrezzature	Attrezzature	Bachecca, segnaletica orizzontale e verticale	
	Alberature	Alberi a medio ed basso fusto	
	Illuminazione	Presenza di lampioni sulla via pubblica	
	Contenitore rifiuti	Presenti	
	Tipo di pavimentazione	Asfalto	
	Accessori	Non presenti	
	Stato di manutenzione del parcheggio e attrezzature	Buono	
Fruibilità e accessibilità	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
	Ingresso	Dalla via pubblica	
	Distanza dalla residenza	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata	
	Distanza da percorsi e sentieri	Sufficiente	
	Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Buona	
	Specifiche rilevanti	----	

SERVIZI DI SOSTA PARCHEGGI		Scheda n°	15
		Proprietà	Comunale
		Gestione	Comunale
			
			
Identificativi	Denominazione	Parcheggio	
	Indirizzo	Via Roma, Polaveno	
	Superficie lotto	Mq 560,51	
Caratteristiche e attrezzature	Attrezzature	Non presenti	
	Alberature	Alberi a medio ed basso fusto	
	Illuminazione	Non presente	
	Contenitore rifiuti	Presenti	
	Tipo di pavimentazione	Non asfaltato	
	Accessori	Non presenti	
	Stato di manutenzione del parcheggio e attrezzature	Discreto	
	Interventi di manutenzione previsti	Non previsti	
Fruibilità e accessibilità	Ingresso	Dalla via pubblica	
	Distanza dalla residenza	Immediata	
	Distanza dal trasporto pubblico	Immediata	
	Distanza da percorsi e sentieri	Sufficiente	
	Accessibilità	Buona	
Criticità	Fruibilità	Discreta	
	Specifiche rilevanti	----	